

2012年1月30日
株式会社東ソー分析センター

南陽事業部内の火災事故について

1月29日夜半、弊社南陽事業部にて火災事故が発生致しました。

近隣住民の皆様をはじめとする関係先の方々に多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

現時点で判明しております内容につきまして、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 発生場所 株式会社東ソー分析センター 南陽事業部
(東ソー株式会社 南陽事業所 研究1号館内) 210号室
2. 発生日時 2012年1月29日 23時57分頃
3. 発生経緯 23:57 研究1号館の自動火災報知器が作動
00:01 研究1号館2階部の火災を確認
東ソー自衛消防隊により消火活動を開始
00:33 周南消防により本格的な消火活動を開始
00:36 鎮火鎮圧
01:02～ 周南消防により現場確認
4. 被害状況 人的被害 : なし
物的被害 : 確認中
環境への影響 : なし

本件に関するお問い合わせ先

東ソー株式会社 広報室 03-5427-5103

以上